



INWENTARYZACJA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI
ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100




LEGENDA:

[illegible][illegible]

INWENTARYZACJA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI
ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:100



LEGENDA:



ODŚLONIĘTY MUR CEGŁANY



PEKNIĘCIE MURU,



WIDOCZNE PEKNIĘCIA TYNKU


[illegible]

INWENTARYZACJA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI
ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100

RYSA KONSTRUKCYJNA
W SZCZYCIE ZWIĘCZENIA
OKNA PREZBITERIUM

RYSA KONSTRUKCYJNA


RYSA KONSTRUKCYJNA
W SZCZYCIE ZWIĘCZENIA
OKNA NAWY GŁÓWNEJ



- LEGENDA:
- ODŚLONIĘTY MUR CEGLANY
 - PEKNIĘCIE MURU,
 - WIDOCZNE PEKNIĘCIA TYNKU


TEL. 032/ 286-44-76 UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA	ARKONA					
	PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz PRZYSTUPA	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
			SLK/8061/ PWSKb/78	konstrukcja budowlana		08. 2020r.
OBIEKT	KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. św. MAGDALENY W KRZYDLINE WIELKIEJ					
INWESTOR	Rzyskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanbła Krzydlina Mała 69, 56-100 Wdów					SKALA 1:100
TEMAT	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej					BRANŻA konstr-bud.
ETAP	EKSPERTYZA BUDOWLANA					
NAZWA RYSUNKU	INWENTARYZACJA-ELEWACJA PÓŁNOCNA					NR RYS. K-03

INWENTARYZACJA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI
ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100




odsłonięty mur ceglany
-cegła o wym. 28x14x7


LEGENDA:




ODSŁONIĘTY MUR CEGLANY



WIDOCZNE PEKNIĘCIA TYNKU


 <div>TEL. 032/ 286-44-76 UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA</div>		IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
		PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz PRZYSTUPA	SLK/8061/ PWSKb/18	konstrukcja budowlana	08. 2020r.
OBIEKT	KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. św. MAGDALENY W KRZYDLINIE WIELKIEJ					
INWESTOR	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanbła Krzydlina Mała 69, 56-100 Wólów					
TEMAT	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej					
ETAP	EKSPERTYZA BUDOWLANA					
NAZWA RYSUNKU	INWENTARYZACJA-ELEWACJA PÓŁNOCNA				NR RYS.	K-03


NAPRAWA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MUROWEJ
FRAGMENTU ZAKRYSTII – RZUT
SKALA 1:50




TEL. 032/ 286-44-76 UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA		IMIE I NAZWISKO		NR UPR.		SPECJALNOŚĆ		PODPIS		DATA	
PROJEKTANT		mgr inż. Tomasz PRZYSTUPA		SLK/8061/ PWSKb/18		konstrukcja budowlana				08. 2020r.	
OBIEKT		KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. św. MAGDALENY W KRZYDLINE WIELKIEJ									
INWESTOR		Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanbela Krzydlina Mała 69, 56-100 Wdów								SKALA	
TEMAT		Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej								BRANŻA	
ETAP		EKSPERTYZA BUDOWLANA								konstr.-bud.	
NAZWA RYSUNKU		NAPRAWA FRAGMENTU BUDYNKU ZAKRYSTII								NR RYS.	
										K-05	

NAPRAWA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MUROWEJ
FRAGMENTU ZAKRYSTII – ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:50




<div><div>TEL. 032/ 286-44-76 UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA</div></div>									
OBIEKT	KOŚCIÓŁ FILIALNY pw. św. MAGDALENY W KRZYDLINIE WIEKIEJ								
INWESTOR	Rzymiskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanbła Krzydlna Mała 69, 56-100 Wólów								SKALA
TEMAT	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej								BRANŻA
ETAP	EKSPERTYZA BUDOWLANA								konstr-bud.
NAZWA RYSUNKU	NAPRAWA FRAGMENTU BUDYNKU ZAKRYSTII								NR RYS.
									K-06



NAPRAWA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MUROWEJ
FRAGMENTU ZAKRYSTII – ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:50

[illegible]

NAPRAWA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MUROWEJ
FRAGMENTU ZAKRYSTII – ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:50

[illegible]

NAPRAWA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MUROWEJ
FRAGMENTU WEJŚCIA BOCZNEGO – ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:50




SZCZEGÓŁ A





- a. kotwy Spiralanker $\varnothing 6$, ($\varnothing 8$)
- b. zaprawa Spiralankermörtel M20 lub Spiralankermörtel M30
- c. zaprawa do spionowania, np. Fugemörtel

- fugi dokładanie oczyszczyć z luźnych i słabych części, zwinąć wodą
- włoczyć pierwszą warstwę zaprawy spritalankem! i wcisnąć kotew spritalanker, namieść drugą warstwę zaprawy i wcisnąć kotew spritalanker, namieść drugą warstwę zaprawy
- spoinę zamknąć za pomocą do spoinowania np. **fugumörtel**.

<div></div> <div>TEL. 032/ 286-44-76 UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA</div>					
IMIE I NAZWISKO		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgi inż. Tomasz PRZYSTUPA	SLR/006/1 PWB/b/18	konstrukcja budowlana		08. 2020r.
OBIEKT	KOŚCIÓŁ FILALNY pw. św. MAGDALENY W KRZYDLINIE WIELKIEJ				
INWESTOR	Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła Krzydlina Mała 69, 56-100 Wobów			SKALA	1:100
TEMAT	Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej			BRANŻA	konstr-bud
	EKSPERTYZA BUDOWLANA				
NAZWA KRSUKU	NAPRAWA FRAGMENTU BUDYNKU WEJŚCIA BOCZNEGO			NR RYS.	K-09

NAPRAWA USZKODZEŃ KONSTRUKCJI MUROWEJ
FRAGMENTU SZCZYTU OKIEN GŁÓWNYCH
SKALA 1:50



- kotwy Spiralanker $\varnothing 6$, ($\varnothing 8$)
- zaprawa Spiralankermörtel M20 lub Spiralankermörtel M30
- zaprawa do spionowania, np. Fugenmörtel

- flugi dokładane oczyszczyć z luznych i słabych części, zwinąć wodą, włożyć pierwszą warstwę zaprawy spiralanekermi i wciśnąć kolew spiralanek, następnie drugą warstwę zaprawy i wciśnąć kolew spiralanek, nałożyć drugą warstwę zaprawy
- spoine zamknąć zaprawą do spoinowania np. **fugenmörtel**.

[illegible]